

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日：平成30年 5 月 9 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐				製造番号：	100676
作業年月日	平成 30 年 5 月 9 日				作業時間：	1.5 Hr
顧客名	上ノ国石崎診療所				TEL：	01395-9-2341
所在地	北海道檜山郡上ノ国町字石崎243-1				ご担当	様
販売店	株式会社常光 函館支店				ご担当	盛永 様
納入年月日	平成 25 年 2 月 26 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	1回の計 前表に在り異常 (E:200)
不具合原因、作業内容	7レール全体に均一なサビ付きがみられます

点検項目	殺菌槽 LED	正常 ☒	正常 ☒
フタロック	エアライン	正常 ☒	正常 ☒
酸素ライン	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	パル数
アルコールライン	排水栓、排水ライン	正常 ☒	
オゾンセンサ	細管送水ライン	正常 ☒	
給水ライン	排気ライン	正常 ☒	
濃度計流量	オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.72 ppm
水位センサ	異常音、振動	正常 ☒	
水漏れ確認	電源コード	正常 ☒	
清掃	清掃 ☐	正常 ☒	
トレー	殺菌チューブ類	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒	

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	問題ございません
----------------------------	----------

装置情報	交換後運転回数： 36	更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	殺菌/消毒： 4	殺菌/消毒+7L： 102
	リークチェック： 99	自己洗浄： 1	7Lコール単独： 0	エア単独： 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤 3組		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサ		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	30年 5月 9日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 花田 真由美 印	

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店	責任技術者	作業者
北海道札幌市東区北七条東4-28-3		
TEL：011-741-7752		

