

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日：平成30年 11 月 6 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒										製造番号：	300081
作業年月日	平成 30 年 11 月 6 日										作業時間：	1.5 Hr
顧客名	たかすぎ腎泌尿器科 様										TEL：	011-775-1233
所在地	札幌市北区北區篠路2条6丁目4-30										ご担当	チダ 様
販売店	株式会社北海メディカル										ご担当	岩澤 様
納入年月日	平成 25 年 11 月 28 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒								付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐								
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐								

不具合状況、依頼内容、異常履歴	トランプル履歴なし										
不具合原因、作業内容	下記に基づく保守部品の交換作業等										

点検項目	殺菌槽 LED	正常 ☒
フタロック	正常 ☒	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	正常 ☒
水位センサ	正常 ☒	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	正常 ☒
清掃	清掃 ☐	正常 ☒
トレー	正常 ☒	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	能率転回数 1499回										
---------------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

装置情報	交換後運転回数：	434	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：1497	殺菌/消毒+7L：	0
	リークチェック：	0	自己洗浄：	0	7Lコール単独：	0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ガン分解触媒		☒	1	吸盤 3個		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
ガン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
ガン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	印

修理業者	新鋭工業 株式会社 札幌支店	責任技術者	作業者
	北海道札幌市東区北七条東4-28-3		
	TEL：011-741-7752		