

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成30年 9 月 4 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒					製造番号：300775
作業年月日	平成 30 年 9 月 4 日					作業時間：0.5 Hr
顧客名	元町ひまわり消化器内科・腎透析クリニック 様					TEL：011-783-5100
所在地	札幌市東区北25条東20丁目7-1					ご担当 カネコ 様
販売店	株式会社常光 札幌支店					ご担当
納入年月日	平成 28 年 1 月 27 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒			付属品
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☒	その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

水槽内の汚水の除去

不具合原因、作業内容

点検項目	殺菌槽 LED	正常 ☐
フタロック	正常 ☐	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☐	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐	正常 ☐
オゾンセンサ	正常 ☐	正常 ☐
給水ライン	正常 ☐	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☐	正常 ☐
水位センサー	正常 ☐	正常 ☐
水漏れ確認	正常 ☐	正常 ☐
清掃	正常 ☐	正常 ☐
トレー	正常 ☐	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☐	正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数：	187	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：	123	殺菌/消毒+7L：	522
	リークチェック：	633	自己洗浄：	8	7Lコール単独：	0	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ；水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☐		接続コネクタ；チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐				☐	
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 金子 印

修理業者	新鋭工業 株式会社 札幌支店	責任技術者		作業者	
北海道札幌市東区北七条東4-28-3					
TEL：011-741-7752					

