

保守点検・修理 報告書

管理 No. 21036
発行日：平成31年 2月 26日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 0ED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 0ED-1000S ☐					製造番号：100290
作業年月日	平成 31年 2月 26日	Hr				
顧客名	石田病院					様
所在地	千葉県津田沼市津田沼5-6					様
販売店	(株)XILPO					様
納入年月日	平成 23年 12月 15日	保証期間	内 ☐ 外 ☒			付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴
保守点検
異常履歴：なし

不具合原因、作業内容
定期点検、消耗部品の交換

点検項目		殺菌槽 LED	正常
フタロック	☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 554
アルコールライン	☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.74 ppm
水位センサー	☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	☒	電源コード	正常 ☒
清掃	☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	☒		☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
特に問題ございません。

装置情報	交換後運転回数：	165	更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	殺菌/消毒：	2	殺菌/消毒+7L:	227
	リークチェック：	222	自己洗浄：	168	7Lコル単独：	0	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

H31年 2月 26日
ご署名 忠鉢 孝子 印

修理業者	新鋭工業 株式会社 札幌支店 北海道札幌市東区北七条東4-28-3 TEL：011-741-7752	
責任技術者		作業者