

保守点検・修理 報告書

発行日：平成31年 4 月 12 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒				製造番号： 300527
作業年月日	平成 31 年 4 月 12 日				作業時間： 1.5 Hr
顧客名	北美原クリニック 様				TEL： 0138-34-6677
所在地	函館市石川町350番18号石川学園通りメディカルビル2階				ご担当 山田事務長 様
販売店	株式会社アクト 函館営業所				ご担当 様
納入年月日	平成 27 年 4 月 1 日	保証期間	内 □ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	□	年 回目	定期点検シール記入 □
	修理 □	点検のみ □	その他 □	修理表示貼付 □	
出張・引取					

不具合状況、依頼内容、異常履歴

特にございません

不具合原因、作業内容

もしフューズ・カの漏水が原因で発生した場合は、
必ず事前にリペアマン（フューズの漏水テスト）
を依頼する必要があります！

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサ	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
			□

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

排水ホースの箇所あり

装置情報	交換後運転回数： 557 (更新 (リフト) 実施 ・ 未実施	殺菌/消毒： 2700	殺菌/消毒+7L： 0
	リークチェック： 1	自己洗浄： 6	7Lコール単独： 0
		エア単独： 1	

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤	3入	☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☒	
オゾンセンサ		☒	1			☒	

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

31 年 4 月 12 日
医療法人社団 守一会北美原クリニック
〒040-0218 函館市石川町350番地18

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL：011-741-7752

責任技術者

作業者

