

保守点検・修理 報告書

管理 No.

191034

発行日:

19年 8月 23日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ Ver. オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	製造番号 300841 作業年月日 19年 8月 23日 作業時間 / Hr
顧客名	恵庭第一病院 様	TEL: 0123-34-1155
所在地	恵庭市福住町1丁目6-6	ご担当 様
販売店	ロックXデカル (株)	ご担当 山田 様
納入年月日	2010年 6月 29日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検
異常履歴: 8/1 ランパの点検異常 (E: 2/2)

不具合原因、作業内容

定期点検
消耗部品の交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハルス数 648
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌/消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0207 TDC

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

保守点検完了後、正常に運転出来ました。

装置情報	交換後運転回数: 285 更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 3691	殺菌/消毒+アル: 6764
	リークチェック: 10 自己洗浄: 1570	アルコール単独: 212	エア単独: 137

交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	
交換後 No.		
オゾンセンサー	☒	
	☐	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒	☒
排水栓	☒
接続コネクタ: 水槽側	☐
接続コネクタ: チューブ側	☐
オゾン水濃度計用フィルタ	☒

交換部品名称	交換・数量
吸盤	☒
エアフィルター	☐
水フィルター	☐
	☐
	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 星塚 芳枝



修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL: 011-741-7752

責任技術者	作業者
宮内 19.8.23	宮内 19.8.23