

保守点検・修理 報告書

管理 No.

19506

発行日：平成 / 年 10 月 31 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号：10049559
作業年月日	令和 平成 / 年 10 月 31 日	作業時間： / Hr
顧客名	たかせ内科クリニック 様	TEL：0144-73-6233
所在地	苫小牧市川辺町4丁目8-25	ご担当 様
販売店	1-スズキ (株)	ご担当 小室 様
納入年月日	平成 29 年 4 月 26 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

タッチパネル起動しない

不具合原因、作業内容

タッチパネルの交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.7 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
☐		☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

問題はなく動作確認しました。保守点検の時期なので早めにお願ひします。
Ver. 0207

装置情報	交換後運転回数：1010	更新（リセット）実施・未実施 ☒	殺菌/消毒：4899	殺菌/消毒+7L：3635
	リークチェック：266	自己洗浄：1451	アルコール単独：1	エア単独：5

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ；水槽側		☐	
ワゴン水濃度計		☐		接続コネクタ；チューブ側		☐	
ワゴン水濃度計用フィルタ		☐		カータッチパネル		☒	1
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL：011-741-7752

責任技術者

作業者



Ver.3.1