

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和元2年 1 月 16 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000				☐	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S				☒	製造番号： 300527
作業年月日	令和 2 年 1 月 16 日										
顧客名	北美原クリニック										様
所在地	函館市石川町350番地18 石川学園通メディカルビル										
販売店	株式会社アクト函館営業所										様
納入年月日	平成 27 年 4 月 1 日	保証期間	内	☐	外	☒					付属品
作業区分	保守点検	☒	総合点検	☐	年 回目	定期点検シール記入	☐				
	出張・引取	修理	☐	点検のみ	☐	その他	☐	修理表示貼付			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

記録紙 / 内通紙

不具合原因、作業内容

1ヶ月定期保守交換作業

点検項目		殺菌槽 LED	正常	異常
フタロック		正常	☒	☐
酸素ライン		正常	☒	☐
アルコールライン		正常	☒	☐
オゾンセンサ		正常	☒	☐
給水ライン		正常	☒	☐
濃度計流量		正常	☒	☐
水位センサー		正常	☒	☐
水漏れ確認		正常	☒	☐
清掃		正常	☒	☐
トレー		正常	☒	☐
殺菌槽コネクタ		正常	☒	☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

今回で設置の保守通知認識が4月期→1月期に変更になりました。宜しくお願ひ
はす。 運転回数累計3512回

装置 情報	交換後運転回数： 401	更新 (リセット) 実施	・未実施	殺菌/消毒： 310/	殺菌/消毒+7L： 0
	リークチェック： 1	自己洗浄： 8	7Lコール単独： 0	エア単独： 1	

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2 年 1 月 16 日

医療法人社団 守一会北美原クリニック

ご署名 印

修理業者	新鋭工業 株式会社	札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3		
TEL：011-741-7752		
責任技術者		作業者



Ver.3.1