

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 1 年 8 月 5 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100451
作業年月日	令和 1 年 8 月 5 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	医療法人 社団 わたなベクリニック 様		TEL： 011-681-1200
所在地	〒006-0012 札幌市手稲区富丘2条7丁目2-6		ご担当 事務長 様
販売店	株式会社スズケン メディカル推進課		ご担当 目谷 様
納入年月日	平成 24 年 5 月 21 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2019 年 3 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

2018.6 操作に不具合の交換作業実施 (有料)

不具合原因、作業内容

定期保守部品の交換作業を行いました

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.7 / ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐ 交換済み (3本)

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題ございません この年で20/回使用

装置情報	交換後運転回数：	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 2	殺菌/消毒+アル： 65
	リークチェック： 65	自己洗浄： 0	アルコール単独： 0	エア単独： 69

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤 3入		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

令和元年 8 月 5 日

医療法人社団 わたなベクリニック (印)

ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL：011-741-7752

責任技術者	作業者
	(吉田)