

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 令和2年 2 月 17 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒					製造番号： 300712
作業年月日	令和 2 年 2 月 17 日					作業時間： 1.5 Hr
顧客名	東神楽町国民健康保険診療所 様					TEL：0166-83-2423
所在地	上川郡東神楽町南1条西1丁目3-3					ご担当 若松事務長 様
販売店	株式会社ムトウ旭川支店					ご担当 様
納入年月日	平成 27 年 11 月 25 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒			付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

履歴なし

不具合原因、作業内容

下記の通り定期交換部品の交換作業を行いました

点検項目	殺菌槽 LED	正常	殺菌槽 LED	正常
フタロック	正常 ☒	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 594
アルコールライン	正常 ☒	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水位センサー	正常 ☒	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	清掃 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☐	正常 ☐	マニホールド周辺フェグ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☐	正常 ☐	給水ケーブル(活性炭)	正常 ☒ 良好

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

給水ケーブルが2連の配水槽内は良好です。運転総回数 398 回

装置情報	交換後運転回数： 45	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒： 10	殺菌/消毒+7L： 207
	リークチェック： 176	自己洗浄： 2	7Lノール単独： 0	エア単独： 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤	3入	☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020年 2月 17日

ご署名 若松 宣登 印

修理業者	新鋭工業 株式会社 札幌支店	責任技術者	作業者
	北海道札幌市東区北七条東4-28-3		吉田
	TEL：011-741-7752		