

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和元年 9 月 9 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 0ED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 0ED-1000S ☒				製造番号：	300364
作業年月日	令和 元 年 9 月 9 日				作業時間：	1.5 Hr
顧客名	阿部内科医院				様	
所在地	〒001-0903 札幌市北区新琴似3条11丁目7-24				ご担当	院長 様
販売店	株式会社スズケン メディカル推進課				ご担当	様
納入年月日	平成 26 年 10 月 10 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐			
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	令和元年 / 回目		定期点検シール記入	☐
	出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

レベルセンサー異常 × 2 消毒時給水異常 × 1

不具合原因、作業内容

水槽内 2ヶ所の破損

点検項目	殺菌槽 LED	正常	異常
フタロック	☒	正常	☒
酸素ライン	☒	正常	☒
アルコーラライン	☒	正常	☒
オゾンセンサ	☒	正常	☒
給水ライン	☒	正常	☒
濃度計流量	☒	正常	☒
水位センサー	☒	正常	☒
水漏れ確認	☒	正常	☒
清掃	☒	正常	☒
トレー	☒	正常	☒
殺菌槽コネクタ	☒	正常	☒

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

指摘箇所の部品交換及び保守部品の交換作業を行なった。 86/1回

装置情報	交換後運転回数：	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒：	2 /	殺菌/消毒+7L：	836
	リークチェック：	0	自己洗浄：	1	7Lコール単独：	0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 9 月 9 日

ご署名 理事長 阿部 環 印

修理業者	新鋭工業 株式会社 札幌支店	責任技術者	作業者
	北海道札幌市東区北七条東4-28-3		田
	TEL：011-741-7752		