

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 令和2年 4 月 9 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒					製造番号： 300175
作業年月日	令和 2 年 4 月 9 日					作業時間： 1.5 Hr
顧客名	雄俊会 おんねゆ診療所					様
所在地	北見市留辺蘂町温根湯温泉 4 4 0 - 1					ご担当
販売店	三好メディカル株式会社					ご担当
納入年月日	平成 26 年 4 月 24 日	保証期間	内 □ 外 □	付属品		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	□	年 回目	定期点検シール記入 □	
	修理 □	点検のみ □	その他 □	修理表示貼付 □		
出張・引取						□

不具合状況、依頼内容、異常履歴

履歴
給水ホース蛇口側接続より水もれ 経年劣化

不具合原因、作業内容

点検項目	殺菌槽 LED	正常 ☒
フタロック	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	オゾン水濃度計動作	正常 ☒
アルコールライン	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	オゾン濃度	正常 ☒
水位センサー	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	電源コード	正常 ☒
清掃	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ		□

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

本体環境は良好です 但しホース交換必要 Ver. 0204/702BV

装置情報	交換後運転回数：	0	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒：	88	殺菌/消毒+7L：	0
	リークチェック：	0	自己洗浄：	7Lコール単独：	0	エア単独：	0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 4 月 9 日

ご署名 岡村 梢 印

修理業者	新鋭工業 株式会社 札幌支店 北海道札幌市東区北七条東4-28-3 TEL：011-741-7752	責任技術者	作業者
			吉田