

保守点検・修理 報告書

管理 No. 19439
発行日：平成 19 年 11 月 6 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 301025
作業年月日	令和 平成 1 年 11 月 6 日		作業時間: / Hr
顧客名	泌尿器科宮尾クリニック 様		TEL: 0143-42-3800
所在地	室蘭市中島町2丁目26-12		ご担当 丈和 様
販売店	(株)スズケン		ご担当 様
納入年月日	平成 28 年 11 月 / 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検
異常履歴なし

不具合原因、作業内容

定期点検
消耗部品の交換

点検項目							
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒		
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒		
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 463		
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒		
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒		
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒		
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm		
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒		
清掃	正常	☒	清掃	☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒		
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒		
		☐			☐		

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題ございませんでした
Ver. 0207 / T03C

装置情報	交換後運転回数: 423	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒: 574	殺菌/消毒+7L: 694
	リークチェック: 0	自己洗浄: 0	7L単独: 11	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☐	
ワゴン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☐	
ワゴン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

21 年 11 月 6 日
ご署名 宮尾剛彦 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL: 011-741-7752

責任技術者	作業者