

保守点検・修理 報告書

発行日 令和 元年 11月 7日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S				製造番号：	300676
作業年月日	令和 平成 元年 11月 7日				作業時間：	hr
顧客名	北仁会 旭山病院					
所在地	札幌市中央区双子山4-3-33					
販売店	株式会社スズケン メディカル課					
納入年月日	平成 27年	10月	23日	保証期間	内	外
作業区分	保守点検	☒	総合点検	☐	年	回目
	出張・引取	修理	☐			
定期点検シール記入 ☐						
修理表示貼付 ☐						

不具合状況、依頼内容、異常履歴	よし
不具合原因、作業内容	下記通り

点検項目	殺菌槽 LED	正常
フタロック	☒	正常 ☒
酸素ライン	☒	正常 ☒
アルコールライン	☒	正常 ☒
オゾンセンサ	☒	正常 ☒
給水ライン	☒	正常 ☒
濃度計流量	☒	正常 ☒
水位センサー	☒	正常 ☒
水漏れ確認	☒	正常 ☒
清掃	清掃 ☐	正常 ☒
トレー	☒	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	☒	正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	特記事項ありません 槽内環境は良好です TOTAL運転回数 642回
----------------------------	--

装置 情報	交換後運転回数：	48	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌：	9	殺菌+7L：	225
	リークチェック：	184	自己洗浄：	28	7Lコール単独：	0	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤 3個		☒	1
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	令和元年 11月 7日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	船戸 舞
責任技術者	船戸 舞
作業者	吉田

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北6条東5-1-4
TEL : 011-741-7752