

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

191130

発行日：令和 元 年 11 月 26 日

|       |                                                                                                       |                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/> | 製造番号：100559                                                           |
| 作業年月日 | 令和 元 年 11 月 26 日                                                                                      | 作業時間：1 Hr                                                             |
| 顧客名   | 母立別海病院 様                                                                                              | TEL：0153-75-2311                                                      |
| 所在地   | 野付郡別海町別海西本町103                                                                                        | ご担当 様                                                                 |
| 販売店   | (株)Xルア                                                                                                | ご担当 佐藤 様                                                              |
| 納入年月日 | 平成 28 年 9 月 13 日                                                                                      | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目                           | 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                                    |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>                | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検  
異常履歴 無し

不具合原因、作業内容

定期点検 消耗部品の交換

点検項目

|          |                                                         |              |                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED      | 正常 <input type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input type="checkbox"/>                             | エアライン        | 正常 <input type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input type="checkbox"/> パルス数 619    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン      | 正常 <input type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 <input type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input type="checkbox"/>                             | オゾン濃度        | 正常 <input type="checkbox"/> 履歴 0.70 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input type="checkbox"/>                             | 異常音、振動       | 正常 <input type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 <input type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類      | 正常 <input type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input type="checkbox"/>             |
|          | <input type="checkbox"/>                                |              | <input type="checkbox"/>                |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題ございません。

Ver. 0107 / TO 30

|      |             |                                                    |           |                |
|------|-------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数：513 | 更新（リセット）実施・未実施 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌/消毒：702 | 殺菌/消毒+7L：17.58 |
|      | リークチェック：36  | 自己洗浄：9                                             | アルコール単独：1 | エア単独：4         |

| 交換部品名称      | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|-------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| ポン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| 排水栓         |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| ポン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| ポン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

19 年 11 月 26 日

ご署名

加藤 大樹

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店  
北海道札幌市東区北七条東4-28-3  
TEL：011-741-7752

責任技術者

作業者

