

# 保守点検・修理 報告書

管理 No. 191129  
発行日：令和 元 年 11 月 26 日

|       |                                                                                                                           |                                                                       |                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                     |                                                                       | 製造番号：200086      |
| 作業年月日 | 令和 元 年 11 月 26 日                                                                                                          |                                                                       | 作業時間： / Hr       |
| 顧客名   | 田代引海病院 様                                                                                                                  |                                                                       | TEL：0153-35 2311 |
| 所在地   | 野付郡引海町西本町103                                                                                                              |                                                                       | ご担当 様            |
| 販売店   | (株) XILP                                                                                                                  |                                                                       | ご担当 伊藤 様         |
| 納入年月日 | 平成 25 年 11 月 20 日                                                                                                         | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品              |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       |                  |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>    |                                                                       |                  |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検  
異常履歴：オゾン水生成装置 E-110

不具合原因、作業内容

定期点検 消耗品部品の交換

| 点検項目     |    |                                     |              |                          |                                                 |    |                                     |
|----------|----|-------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----|-------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED      | 正常                       | <input checked="" type="checkbox"/>             |    |                                     |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常                       | <input checked="" type="checkbox"/>             |    |                                     |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常                       | <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 455    |    |                                     |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常                       | <input checked="" type="checkbox"/>             |    |                                     |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常                       | <input checked="" type="checkbox"/>             |    |                                     |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常                       | <input checked="" type="checkbox"/>             |    |                                     |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常                       | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.72 ppm |    |                                     |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常                       | <input checked="" type="checkbox"/>             |    |                                     |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃           | <input type="checkbox"/> | 電源コード                                           | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| トレイ      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常                       | <input checked="" type="checkbox"/>             |    |                                     |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常                       | <input checked="" type="checkbox"/>             |    |                                     |
|          |    | <input type="checkbox"/>            |              |                          | <input type="checkbox"/>                        |    |                                     |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特記事項：問題ございません  
Ver. 0204 / TOSBV

|      |             |                |            |               |
|------|-------------|----------------|------------|---------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数：576 | 更新（リセット）実施・未実施 | 殺菌/消毒：1041 | 殺菌/消毒+7L：3037 |
|      | リークチェック：52  | 自己洗浄：28        | アルコール単独：2  | エア単独：6        |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

19 年 11 月 26 日

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。  
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 加瀬 めい子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店  
北海道札幌市東区北七条東4-28-3  
TEL：011-741-7752

|            |            |
|------------|------------|
| 責任技術者      | 作業者        |
| 19.11.26 内 | 19.11.26 内 |