

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 令和2年 9 月 24 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐			製造番号： 100291
作業年月日	令和 2 年 9 月 24 日	作業時間： 1.5 Hr		
顧客名	札幌センチュリー病院			TEL： 011-871-1121
所在地	札幌市白石区菊水元町5条3丁目5-10			ご担当 藪下 様
販売店	ロックメディカル株式会社			ご担当 藪下 様
納入年月日	2012 年 1 月 23 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	8 年 8 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

7/26 殺菌時給水異常 (E:202)
11/27 殺菌時給水異常 (E:202)
8/12 殺菌時給水異常 (E:202)

不具合原因、作業内容

定期交換部品の交換作業

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 574
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサ	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺ファブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

液晶画面の経年劣化 (別封込)
Ver.0103/701A 運転総計 18511 日

装置情報	交換後運転回数： 1250	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 8674	殺菌/消毒+7M： 7333
	リークチェック： 2	自己洗浄： 2069	7Mコール単独： 399	エア単独： 34

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤	341	☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサ		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 9 月 24 日

ご署名 木通尚美 印

修理業者

新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL：011-741-7752

責任技術者

作業者

吉田