

保守点検・修理 報告書

発行日：令和2年 11 月 18 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S □				製造番号：	300547
作業年月日	令和 2 年 11 月 18 日				作業時間：	Hr
顧客名	美しが丘という内科				TEL：	011-871-1121
所在地	札幌市清田区美しが丘3条2丁目3-20				ご担当	様
販売店	株式会社メディセオ札幌支店				ご担当	様
納入年月日	2015 年 4 月 16 日	保証期間	内 □ 外 □	付属品		
作業区分	保守点検 □	総合点検 □	年 回目 □	定期点検シール記入 □		
出張・引取	修理 □	点検のみ □	その他 ☒	修理表示貼付 □		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

排水設備 11月に8回
排水異常 12月に1回

不具合原因、作業内容

排水パイプの詰まり

点検項目

フタロック	正常 □	殺菌槽 LED	正常 □
酸素ライン	正常 □	エアライン	正常 □
アルコールライン	正常 □	オゾン水濃度計動作	正常 □ パルス数
オゾンセンサ	正常 □	排水栓、排水ライン	正常 □
給水ライン	正常 □	細管送水ライン	正常 □
濃度計流量	正常 □	排気ライン	正常 □
水位センサー	正常 □	オゾン濃度	正常 □ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 □	異常音、振動	正常 □
清掃	正常 □	電源コード	正常 □
トレー	正常 □	殺菌チューブ類	正常 □
殺菌槽コネクタ	正常 □	マニホールド周辺ファープ	正常 □
	□		□

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

排水パイプの交換を行なった（別料金）
定期保守パック（前院様領収書④7万円税別）と送料 運転系統計（1752 回）

2016/4に定期保守歴

装置 情報	交換後運転回数：	134 / 更新（リセット）実施 ・ 未実施	殺菌/消毒：	333	殺菌/消毒+7L：	1367
	リークチェック：	6	自己洗浄：	42	7Lコール単独：	0
				エア単独：	4	

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☐		接続コネクタ：ファープ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐				☐	
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020年 11 月 18 日

ご署名 尾崎 印

修理業者

新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL：011-741-7752

責任技術者

吉田