

保守点検・修理 報告書

発行日： 令和2年 11 月 25 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒				製造番号：	300676
作業年月日	令和 2 年 11 月 25 日				作業時間：	1.5 Hr
顧客名	北仁会 旭山病院				TEL：	011-641-7755
所在地	札幌市中央区双子山4-3-33				ご担当	様
販売店	株式会社スズケン メディカル推進課				ご担当	様
納入年月日	2015.2013	年 10 月 22 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

特にございません

不具合原因、作業内容

以下の定期保守パックの交換作業

点検項目	殺菌槽 LED	正常	正常
フタロック	☒	正常	☒
酸素ライン	☒	正常	正常 2902300
アルコーラライン	☒	正常	正常 バルブ数 550
オゾンセンサ	☒	正常	正常
給水ライン	☒	正常	正常
濃度計流量	☒	正常	正常
水位センサー	☒	正常	正常
水漏れ確認	☒	正常	正常 履歴 0.7 / ppm
清掃	☒	正常	正常
トレー	☒	正常	正常
殺菌槽コネクタ	☒	正常	正常
	☐	正常	正常

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

良好です

Ver 0207/702C 運転総計 679 回

装置情報	交換後運転回数：	12	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：	10	殺菌/消毒+7M：	237
	リークチェック：	195	自己洗浄：	29	7Mコールド：	0	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ、水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ、チエー側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

R2 年 11 月 25 日

ご署名 若松 志保 印

修理業者	新鋭工業 株式会社 札幌支店	責任技術者	作業者
	北海道札幌市東区北七条東4-28-3 TEL：011-741-7752		吉田