

保守点検・修理 報告書

発行日： 令和2年 10 月 22 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐				製造番号： 100291
作業年月日	令和 2 年 10 月 22 日				作業時間： Hr
顧客名	札幌センチュリー病院				様
所在地	札幌市白石区菊水元町5条3丁目5-10				様
販売店	ロッキメディカル株式会社				様
納入年月日	2012 年 1 月 23 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴
7/27にバネの故障

不具合原因、作業内容
7/27にバネの交換

点検項目	殺菌槽 LED	正常 ☐	正常 ☐
フタロック	エアライン	正常 ☐	正常 ☐
酸素ライン	オゾン水濃度計動作	正常 ☐	正常 ☐
アルコールライン	排水栓、排水ライン	正常 ☐	正常 ☐
オゾンセンサ	細管送水ライン	正常 ☐	正常 ☐
給水ライン	排気ライン	正常 ☐	正常 ☐
濃度計流量	オゾン濃度	正常 ☐	正常 ☐
水位センサ	異常音、振動	正常 ☐	正常 ☐
水漏れ確認	電源コード	正常 ☐	正常 ☐
清掃	殺菌チューブ類	正常 ☐	正常 ☐
トレー	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐	正常 ☐
殺菌槽コネクタ		正常 ☐	正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
経年、使用過期による寿命のため交換作業を行いました

装置 情報	交換後運転回数：	更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	殺菌/消毒：	殺菌/消毒+7L：			
	リークチェック：	自己洗浄：	7Lコール単独：	エア単独：			
交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ；水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☐		接続コネクタ；チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐				☐	
オゾンセンサ		☒				☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

修理業者	新鋭工業 株式会社 札幌支店 北海道札幌市東区北七条東4-28-3 TEL：011-741-7752	ご署名 印	
		責任技術者	作業者
			吉田