

保守点検・修理 報告書

発行日： 令和2年 6 月 30 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒				製造番号：	301443
作業年月日	令和 2 年 6 月 30 日				作業時間：	1.5 Hr
顧客名	手稲前田腎泌尿器科 様				TEL：	0158-84-2517
所在地	札幌市手稲区前田2条13丁目3-18 メディモティネ 2F				ご担当	ミヤタケ 様
販売店	株式会社北海メディカル				ご担当	飯田 様
納入年月日	2018 年 7 月 14 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 / 回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴
7/22 11:15 停電 (E:403) x /

不具合原因、作業内容
特にございません

点検項目	殺菌槽 LED	正常	殺菌槽 LED	正常
フタロック	☒	正常	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	☒	正常	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パル数 472
アルコールライン	☒	正常	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	☒	正常	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	☒	正常	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	☒	正常	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水位センサー	☒	正常	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	☒	正常	電源コード	正常 ☒
清掃	☒	正常	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	☒	正常	マニホールド周辺ファグ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	☒	正常		☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項
良好です
運転総回数 925 回

装置情報	交換後運転回数：	384	更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	殺菌/消毒：	204	殺菌/消毒+7L：	179
	リークチェック：	389	自己洗浄：	153	7Lコールド単独：	0	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		吸盤		☒	
排水栓		☒		接続コネクタ、水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒		接続コネクタ、チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2 年 6 月 30 日

修理業者	新鋭工業 株式会社 札幌支店 北海道札幌市東区北七条東4-28-3 TEL：011-741-7752	ご署名 清水 印	
		責任技術者	作業者 吉田