

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 3 年 1 月 14 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300085
作業年月日	令和 3 年 1 月 14 日	作業時間： Hr
顧客名	西春別駅前診療所 様	TEL： 0153-77-2350
所在地	北海道野付郡別海町西春別駅前栄町60	ご担当 様
販売店	(株)メルプ	ご担当 佐藤 様
納入年月日	2012 年 11 月 20 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検、タッチパネル故障

不具合原因、作業内容

タッチパネル交換、点検

点検項目

フタロック	正常 ☐	殺菌槽 LED	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 532
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☐
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	交換 ☐	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

水道故障の為、試運転でキマせていた。
タッチパネル、定期交換部品は交換済

装置情報	交換後運転回数： 5	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 6	殺菌/消毒+アル： 136
	リークチェック： 109	自己洗浄： 51	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒		吸盤		☒	
排水栓		☒		接続コネクタ；水槽側		☒	
ポン水濃度計		☒		接続コネクタ；チューブ側		☒	
ポン水濃度計用フィルタ		☒				☒	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日
野付郡別海町西春別駅前栄町60番地

町立別海病院西春別駅前診療所

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL：011-741-7752

責任技術者	作業者
	本間

Ver.3.1