

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 22 年 12 月 22 日

|       |                                              |        |       |             |             |
|-------|----------------------------------------------|--------|-------|-------------|-------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S □ |        |       |             | 製造番号：300687 |
| 作業年月日 | 平成 22 年 12 月 22 日                            |        |       |             | 作業時間：0.5 Hr |
| 顧客名   | 若狭屋院 様                                       |        |       |             | TEL：        |
| 所在地   |                                              |        |       |             | ご担当 様       |
| 販売店   |                                              |        |       |             | ご担当 様       |
| 納入年月日 | 平成 2015 年 11 月 6 日                           | 保証期間   | 内     | 外           | 付属品         |
| 作業区分  | 保守点検 □                                       | 総合点検 □ | 年 回目  | 定期点検シール記入 □ |             |
| 出張・引取 | 修理 □                                         | 点検のみ   | その他 □ | 修理表示貼付 □    |             |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

11/18 停電 (E:403)

不具合原因、作業内容

| 点検項目     | 殺菌槽 LED | 正常 □ |
|----------|---------|------|
| フタロック    | 正常 □    | 正常 □ |
| 酸素ライン    | 正常 □    | 正常 □ |
| アルコールライン | 正常 □    | 正常 □ |
| オゾンセンサ   | 正常 □    | 正常 □ |
| 給水ライン    | 正常 □    | 正常 □ |
| 濃度計流量    | 正常 □    | 正常 □ |
| 水位センサ    | 正常 □    | 正常 □ |
| 水漏れ確認    | 正常 □    | 正常 □ |
| 清掃       | 清掃 □    | 正常 □ |
| トレー      | 正常 □    | 正常 □ |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 □    | 正常 □ |

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

5月に給水バルブの交換を行いました。電報統計 3605回

|      |          |    |                  |        |           |           |       |
|------|----------|----|------------------|--------|-----------|-----------|-------|
| 装置情報 | 交換後運転回数： | 30 | 更新 (リセット) 実施・未実施 | 殺菌/消毒： | 18        | 殺菌/消毒+7L： | 1637  |
|      | リークチェック： | 1  | 自己洗浄：            | 1319   | 7Lコールド単独： | 1         | エア単独： |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換 | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換 | 数量 |
|--------------|-------|----|----|--------------|-------|----|----|
| オゾン分解触媒      |       | □  |    | 吸盤           |       | □  |    |
| 排水栓          |       | □  |    | 接続コネクタ：水槽側   |       | □  |    |
| オゾン水濃度計      |       | □  |    | 接続コネクタ：チューブ側 |       | □  |    |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | □  |    |              |       | □  |    |
| オゾンセンサ       |       | □  |    |              |       | □  |    |

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 申付 印

R2 年 12 月 22 日

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店  
北海道札幌市東区北七条東4-28-3  
TEL：011-741-7752

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
|       |     |