

管理 No.

発行日：令和3年3月25日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 0ED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 0ED-1000S ☒					製造番号： 300527
作業年月日	令和 3 年 3 月 25 日					作業時間： 1.5 Hr
顧客名	北美原クリニック					TEL：0138-34-6677
所在地	函館市石川町350番18号石川学園通りメディカルビル2階					ご担当 山田事務長 様
販売店	株式会社アクト 函館営業所					ご担当
納入年月日	2015 年 4 月 1 日		保証期間 内 □ 外 ☒		付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 □	年 回目	定期点検シール記入 □		
出張・引取	修理 □	点検のみ □	その他 □	修理表示貼付 □		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	不具合原因、作業内容
セ 標 記	下記のとおり交換部品の交換作業 結果、不良品は確認済み

点検項目		正常	異常	殺菌槽 LED	正常	異常
フタロック	☒	正常	☒	殺菌槽 LED	☒	正常
酸素ライン	☒	正常	☒	エアライン	☒	正常
アルコールライン	☒	正常	☒	オゾン水濃度計動作	☒	正常
オゾンセンサ	☒	正常	☒	排水栓、排水ライン	☒	正常
給水ライン	☒	正常	☒	細管送水ライン	☒	正常
濃度計流量	☒	正常	☒	排気ライン	☒	正常
水位センサー	☒	正常	☒	オゾン濃度	☒	正常
水漏れ確認	☒	正常	☒	異常音、振動	☒	正常
清掃	☒	正常	☐	電源コード	☒	正常
トレー	☒	正常	☒	殺菌チューブ類	☒	正常
殺菌槽コネクタ	☒	正常	☒	マニホールド周辺ケーブル	☒	正常
	☐		☐			

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
 手配に問題ありませんが、若干の配管カビが出て来ましたので、水槽下の排水口付近は
 使用後、取り外しておくと、少し効果的だと思います。ver 0.05 / 702C 運転総計 3629 日

装置 情報	交換後運転回数：	517	更新 (リセット) 実施	・未実施	殺菌/消毒：	3618	殺菌/消毒+7L：	0
	リークチェック：	1	自己洗浄：	9	アルコール単独：	0	エア単独：	1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ガソリン分解触媒		☒	/	吸盤		☒	3
排水栓		☒	/	接続コネクタ；水槽側		☒	2
ガソリン濃度計		☒	/	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
ガソリン濃度計用フィルタ		☒	/			☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

令和3年3月25日

ご署名 駒谷 未季

印

修理業者	新鋭工業 株式会社 札幌支店 北海道札幌市東区北七条東4-28-3 TEL : 011-741-7752	責任技術者	作業者
			吉田