

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日: 令和 3 年 3 月 10 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 0ED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 0ED-1000S ☒					製造番号: 300620
作業年月日	平成 27 年 3 月 10 日					作業時間: 1.5 Hr
顧客名	平田 隆巳 内科クリニック様					TEL:
所在地						ご担当
販売店						ご担当
納入年月日	平成 27 年 3 月 25 日	保証期間	内 □ 外 ☒	定期点検シール記入 □		
作業区分	保守点検 □	総合点検 □	年 □	回目 □	修理表示貼付 □	
出張・引取	修理 □	点検のみ ☒	その他 □			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

濃度維持異常 E:302
オゾン水生成不良 E:110

Q: 時々異常がした

不具合原因、作業内容

点検項目	殺菌槽 LED	正常	異常
フタロック	☐	正常	☐
酸素ライン	☐	正常	☐
アルコールライン	☐	正常	☐
オゾンセンサ	☐	正常	☐
給水ライン	☐	正常	☐
濃度計流量	☐	正常	☐
水位センサー	☐	正常	☐
水漏れ確認	☐	正常	☐
清掃	☐	清掃	☐
トレー	☐	正常	☐
殺菌槽コネクタ	☐	正常	☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

点検結果: 正常。再点検を要する箇所あり。

装置情報	交換後運転回数: 429	更新 (リセット) 実施・未実施: ☒	殺菌/消毒: 6	殺菌/消毒+7L: 263
	リークチェック: ☒	自己洗浄: ☒	7Lコール単独: 0	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ガン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ: 水槽側		☐	
ガン水濃度計		☐		接続コネクタ: チューブ側		☐	
ガン水濃度計用フィルタ		☐				☐	
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

3 年 3 月 10 日

ご署名 丸山 印

修理業者	新鋭工業 株式会社 札幌支店	責任技術者		作業者	
北海道札幌市東区北七条東4-28-3					
TEL: 011-741-7752					