

保守点検・修理 報告書

発行日： 2021 年 4 月 6 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus				製造番号： 500423
作業年月日	令和 3 年 4 月 6 日				作業時間： 1.5 Hr
顧客名	しのろ駅前医院				様
所在地	札幌市北区篠路4条6丁目11-17				ご担当
販売店					ご担当
納入年月日	2019 年 12 月 2 日	保証期間	内	外	付属品
作業区分	保守点検	□	総合点検	□	年 回目
出張・引取	修理	□	点検のみ	☑	その他
				□	修理表示貼付
				□	

不具合状況、依頼内容、異動履歴	
1/29 アンバインホース E:212	
5/22 水漏れ異常 E:206	
8/26 消毒時給水異常 E:202	
不具合原因、作業内容	
→ 薬外給アンバインホースの劣化が考えられ、以降も正常運転し、修理、心配ないと思います。	
点検項目	
フタロック	正常 □
酸素ライン	正常 □
アルコールライン	正常 □
オゾンセンサ	正常 □
給水ライン	正常 □
濃度計流量	正常 □
水位センサ	正常 □
水漏れ確認	正常 □
清掃	清掃 □
トレー	正常 □
水槽側コネクタ	正常 □
	□
水槽 LED	正常 □
エアライン	正常 □
オゾン水濃度計動作	正常 □
排水栓、排水ライン	正常 □
細管送水ライン	正常 □
排気ライン	正常 □
オゾン濃度	正常 □
異常音、振動	正常 □
電源コード	正常 □
消毒 チューブ類	正常 □
マニホールド周辺ファブ	正常 □
運転プログラムバージョン	正常 □
	Ver. 0302 / T11A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

アンバインホース 1日の交換が必要、交換後、様子見て再点検。 運転合部 73日

装置 情報	交換後運転回数： 63 更新 (レット) 実施・未実施	消毒 (総運転回数)： 1 / 消毒 (洗剤洗浄あり)： 0
	消毒 + アル (総運転回数)： 72	消毒 + アル (洗剤洗浄あり)： 72
	リークチェック： 0	自己洗浄： 0
	72	エア単独： 0

交換部品名称	交換 数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	□	オゾン分解触媒	□
交換後 No.		排水栓	□
オゾンセンサ	□	接続コネクタ、チューブ側	□
		オゾン水濃度計用フィルタ	□
	□		□

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

33 年 4 月 6 日

しのろ駅前医院

ご署名 印

修理業者	新鋭工業 株式会社 札幌支店	責任技術者	作業者
	北海道札幌市東区北七条東4-28-3		吉田
	TEL : 011-741-7752		