

保守点検・修理 報告書

発行日: 令和 3 年 9 月 1 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 0ED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 0ED-1000S ☒				製造番号:	300775
作業年月日	令和 3 年 9 月 1 日				作業時間:	1.5 Hr
顧客名	豊生会元町総合クリニック 様					
所在地	札幌市東区北25条東20丁目7-1					
販売店	株式会社常光 札幌支店					
納入年月日	2016 年 1 月 27 日	保証期間	内 □ 外 ☒	定期点検シール記入 □		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 □	年 回目	修理表示貼付 □		
出張・引取	修理 □	点検のみ □	その他 □	修理表示貼付 □		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	O ₂ 圧力異常(E=200)					
不具合原因、作業内容	下記の定期交換部品の交換作業					

点検項目	殺菌槽 LED	正常	異常
フタロック	☒	正常	☒
酸素ライン	☒	正常	☒
アルコールライン	☒	正常	☒
オゾンセンサ	☒	正常	☒
給水ライン	☒	正常	☒
濃度計流量	☒	正常	☒
水位センサー	☒	正常	☒
水漏れ確認	☒	正常	☒
清掃	☒	正常	☒
トレー	☒	正常	☒
殺菌槽コネクタ	☒	正常	☒

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	配管の内部環境良好。『消毒シール』運転後は自己洗浄もお願いいたします。 セブンの修理 Ver. 0207/703C 運転総計 3053 回	
----------------------------	--	--

装置情報	交換後運転回数: 339	更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	殺菌/消毒: 29/	殺菌/消毒+7L: 1150
	リークチェック: 142/	自己洗浄: 185	7Lコル単独: 4	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒	506/	☒	1	吸盤		☒	3
排水栓	10070343	☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	2021 年 9 月 1 日	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	ご署名 松本 印	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	責任技術者 作業者	

修理業者	新鋭工業 株式会社 札幌支店
	北海道札幌市東区北七条東4-28-3
	TEL: 011-741-7752
	吉田