

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:令和 3 年 11 月 5 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐			製造番号: 100646
作業年月日	令和 3 年 11 月 5 日			作業時間: 1.5 Hr
顧客名	石橋胃腸病院			様
所在地	札幌市北区篠路 2 条 6 丁目 4-30			
販売店	ロクメディカル(株)			様
納入年月日	2013 年 1 月 9 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	ご担当 藪下 様
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 ☐ 回目 ☐	定期点検シール記入	☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☒ その他 ☐	修理表示貼付	☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

点検結果

フラット	正常 ☐	殺菌槽 LED	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☐
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☐
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☐	電源コード	正常 ☐
トレー	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☐	マニホールド周辺ファープ	正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

直近サポート履歴 2018/12 Ver 0.07/703D 8077日

装置情報	交換後運転回数: 701	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 5353	殺菌/消毒+7L: 2352
	リークチェック: 0	自己洗浄: 232	7Lコール単独: 96	エア単独: 4

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		(接続コネクタ) 水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☐		接続コネクタ; チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐				☐	
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 11 月 5 日

ご署名 事務長 南池

修理業者	新鋭工業 株式会社	札幌支店	責任技術者	作業業者
	北海道札幌市東区北七条東4-28-3			吉田
	TEL: 011-741-7752			