

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日:令和 3 年 12 月 9 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S □				製造番号: 300620
作業年月日	令和 3 年 12 月 10 日				作業時間: 1.5 Hr
顧客名	平田博巳内科クリニック				様
所在地	北斗市七重浜4丁目27-40				
販売店	有限会社ユーマックス				ご担当 福井社長 様
納入年月日	2014 ¹⁵ 年 12 ⁸ 月 2 ⁶ 日	保証期間	内 □ 外 □		
作業区分	保守点検 □	総合点検 □	年 □	定期点検シール記入 □	
出張・引取	修理 □	点検のみ □	その他 □	修理表示貼付 □	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

5/14 濃度維持異常 1回

10/27 オゾン水生成異常 池1回

6/2 消毒時給水異常 池3回

不具合原因、作業内容

※水質の赤サビ(濃色)

※水質の硬質(硬水)

※水質の硬度高めです

※7-207の白色刮き取りと。

下記の定期交換部品の交換作業

点検項目	殺菌槽 LED	正常	異常
フタロック	正常	正常	異常
酸素ライン	正常	正常	異常
アルコールライン	正常	正常	異常
オゾンセンサ	正常	正常	異常
給水ライン	正常	正常	異常
濃度計流量	正常	正常	異常
水位センサー	正常	正常	異常
水漏れ確認	正常	正常	異常
清掃	正常	正常	異常
トレー	正常	正常	異常
殺菌槽コネクタ	正常	正常	異常

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

アルエール(糖質)はセルの劣化源、今後不定期で良いので自己洗浄の使用を促す。 Ver 0207/2020 電報合計 2956 回

装置情報	交換後運転回数: 737	更新 (リセット) 実施: 未実施	殺菌/消毒: 6	殺菌/消毒+7L: 2941
	リークチェック: 0	自己洗浄: 6	7Lコール単独: 0	エア単独: 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒	20751905224	正常	1	吸盤		正常	3
排水栓		正常	1	接続コネクタ: 水槽側		正常	2
オゾン水濃度計		正常	1	接続コネクタ: チューブ側		正常	2
オゾン水濃度計用フィルタ		正常	1			正常	
オゾンセンサー		正常	1			正常	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

3 年 12 月 10 日

ご署名 吉田 印

修理業者	新鋭工業 株式会社 札幌支店	責任技術者	吉田
北海道札幌市東区北七条東4-28-3		作業者	
TEL: 011-741-7752			