

保守点検・修理 報告書

発行日: 令和 4 年 1 月 6 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 0ED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 0ED-1000S ☒					製造番号: 100038
作業年月日	令和 4 年 1 月 6 日					作業時間: 0.5 Hr
顧客名	札幌朗愛会病院					様
所在地	札幌市豊平区月寒西1条10丁目3-30					ご担当
販売店	ロククメディカル (株)					ご担当 藪下 様
納入年月日	2010 年 9 月 22 日	保証期間	内 □ 外 □			
作業区分	保守点検 □	総合点検 □	年 回目	定期点検シール記入 □		
出張・引取	修理 □	点検のみ ☒	その他 □	修理表示貼付 □		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

7月17日交換

不具合原因、作業内容

給水系統の給水フィルターの交換

点検項目	殺菌槽 LED	正常 □
フタロック	正常 □	正常 □
酸素ライン	正常 □	正常 □
アルコールライン	正常 □	正常 □
オゾンセンサ	正常 □	正常 □
給水ライン	正常 □	正常 □
濃度計流量	正常 □	正常 □
水位センサ	正常 □	正常 □
水漏れ確認	正常 □	正常 □
清掃	清掃 □	正常 □
トレー	正常 □	正常 □
殺菌槽コネクタ	正常 □	正常 □

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

消毒後は早目の点検をお願いします。

点検記録 6402 回

装置情報	交換後運転回数: 401	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 1630	殺菌/消毒+7L: 3805
	リークチェック: 771	自己洗浄: 150	7Lコール単独: 36	エア単独: 10

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ: 水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☐		接続コネクタ: チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐				☐	
オゾンセンサ		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

24年 1 月 6 日

署名 星 美代子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL: 011-741-7752

責任技術者	作業者
	吉田