

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 0ED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 0ED-1000S ☒										製造番号： 300595
作業年月日	令和 3 年 9 月 1 日										作業時間： 1.5 Hr
顧客名	朗愛会 こが病院										TEL：0152-61-0101
所在地	網走市潮見153-1										
販売店	ロックメディカル(株)										ご担当
納入年月日	2015 年 7 月 29 日		保証期間		内 ☐ 外 ☒						ご担当
作業区分	保守点検 ☒		総合点検 ☐		年 回目		定期点検 ☐ 記入 ☐				付属品
出張・引取	修理 ☐		点検のみ ☐		その他 ☐		修理表示貼付 ☐				

不具合状況、依頼内容、異常履歴	バン水生成分注意 (E:110) 9/24 果常 (E:207) 9/24 果常2 (E:215) 9/2
不具合原因、作業内容	

下記、定期交換商品の交換作業

点検項目				
フタロック	正常	✓	殺菌槽 LED	正常 ✓
酸素ライン	正常	✓	エアライン	正常 ✓
アルコールライン	正常	✓	オゾン水濃度計動作	正常 ✓ バルブ数 44Z
オゾンセンサ	正常	✓	排水栓、排水ライン	正常 ✓
給水ライン	正常	✓	細管送水ライン	正常 ✓
濃度計流量	正常	✓	排気ライン	正常 ✓ Fe 286 ppm
水位センサー	正常	✓	オゾン濃度	正常 ✓ 履歴 0.70
水漏れ確認	正常	✓	異常音、振動	正常 ✓
清掃	正常	✓	電源コード	正常 ✓
トレー	正常	✓	殺菌チューブ類	正常 ✓
殺菌槽コネクタ	正常	✓	マニホールド周辺ケーブル	正常 ✓
	□	□		□

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

く質汚水気になります。配管カビが因立ってきたので『消スアル』運転後
自己洗浄（下） Ver 0207/T02C 運転総計 4475回

装置情報	交換後運転回数：	958	更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	殺菌/消毒：	802	殺菌/消毒+7L：	239/
	リークチェック：	1246	自己洗浄：	2	アルコール単独：	18	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ガン分解触媒		☒	/	吸盤		☒	3
排水栓		☒	/	接続コネクタ；水槽側		☒	2
ガン水濃度計		☒	/	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
ガン水濃度計用フィルタ		☒	/			☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様に確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 9 月 2 日

署名
星



修理業者	新鋭工業 株式会社 札幌支店 北海道札幌市東区北七条東4-28-3 TEL : 011-741-7752	責任技術者	作業者	吉田
------	--	-------	-----	----