

保守点検・修理 報告書

発行日:令和 3 年 11 月 9 日

|       |                                                                                                       |                               |                                                                  |                                    |              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/> |                               |                                                                  |                                    | 製造番号: 301112 |
| 作業年月日 | 令和 3 年 11 月 9 日                                                                                       |                               |                                                                  |                                    | 作業時間: 1.5 hr |
| 顧客名   | 石橋胃腸病院                                                                                                |                               |                                                                  |                                    | 様            |
| 所在地   | 札幌市白石区川下3条4丁目2-1                                                                                      |                               |                                                                  |                                    | ご担当          |
| 販売店   | ロックメディカル(株)                                                                                           |                               |                                                                  |                                    | ご担当 数下 様     |
| 納入年月日 | 2017 年 5 月 15 日                                                                                       | 保証期間                          | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品                                |              |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/>                                                              | 総合点検 <input type="checkbox"/> | 年 回目                                                             | 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/> |              |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>                                                                           | 点検のみ <input type="checkbox"/> | その他 <input type="checkbox"/>                                     | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>    |              |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

02 左側異常帯(E:200) x 8

消毒槽異常帯(E:101) x 3

不具合原因、作業内容

下記の定期交換部品の交換作業

| 点検項目     | 殺菌槽 LED                             | 正常                                     |
|----------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| フタロック    | <input checked="" type="checkbox"/> | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 酸素ライン    | <input checked="" type="checkbox"/> | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| アルコールライン | <input checked="" type="checkbox"/> | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| オゾンセンサ   | <input checked="" type="checkbox"/> | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 給水ライン    | <input checked="" type="checkbox"/> | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 濃度計流量    | <input checked="" type="checkbox"/> | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 水位センサ    | <input checked="" type="checkbox"/> | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 水漏れ確認    | <input checked="" type="checkbox"/> | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 清掃       | <input checked="" type="checkbox"/> | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| トレー      | <input checked="" type="checkbox"/> | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 殺菌槽コネクタ  | <input checked="" type="checkbox"/> | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

問題ございません。使用頻度に応じた水槽内の汚れ(白ビク等)

Ver 0207/To3c 運転合計 4863 回

|      |                                 |             |                |
|------|---------------------------------|-------------|----------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数: 237 / 更新 (リセット) 実施・未実施 | 殺菌/消毒: 2550 | 殺菌/消毒+7L: 2118 |
|      | リークチェック: 0                      | 自己洗浄: 185   | 7Lコール単独: 8     |
|      |                                 | エア単独: 2     |                |

| 交換部品名称       | 部品コード    | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称        | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|----------|-------------------------------------|----|---------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      | 16062404 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤            |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓          |          | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ: 水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計      |          | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ: チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |          | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |               |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサ       |          | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |               |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

3 年 11 月 9 日

ご署名 田中 印

|      |                    |      |       |     |
|------|--------------------|------|-------|-----|
| 修理業者 | 新鋭工業 株式会社          | 札幌支店 | 責任技術者 | 作業者 |
|      | 北海道札幌市東区北七条東4-28-3 |      |       | 吉田  |
|      | TEL: 011-741-7752  |      |       |     |