

前原病院 御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者： 中澤-裕

点検年月日	平成 21年 9 月 10 日	機種名	ONW-10	製造機番	000245
設置場所				TEL : 0849-25-1086	
設置時期	平成 17年 11月 12日	使用時間	CNT99:9535	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常 ☒	交換	☐	
フィルタリセット釦	正常 ☒	交換	☐	
運転/停止釦	正常 ☒	交換	☒	クリック感度調整
アルコールモード釦	正常 ☒	交換	☐	
ランプ類				
操作パネル	正常 ☒	交換	☐	
蛍光灯	正常 ☒	交換	☐	
洗浄動作				
フタロック	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
給水	正常 ☒	調整	☒	ストレナ清掃 交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
オゾン分解ファン	正常 ☒	調整	☒	排気ホース清掃 交換 ☐
排水	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
異常音、振動	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常 ☒	濃度 :	0.4 mg/L	
オゾンインジケータ	正常 ☒			
酸素発生	正常 ☒	濃度 : 92.6 %	流量 : 0.76 L/min	圧力 : 0.134~0.229 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
装置内	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
清掃				
外装	正常 ☒	清掃	☐	
内部	正常 ☒	清掃	☒	
洗浄コネクタ	正常 ☒	調整	☐	0.76 交換 ☒
洗浄チューブ	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 ☐ } 次回	異常ありませんでした。
吸湿筒	交換 ☐	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	
オゾン分解触媒	交換 ☒	
0.76	交換 ☒	

21 年 9 月 10 日

ご署名 上根迫 カヨコ



※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。