

福山青葉台病院 御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

フィルター取付作業

点検担当者: 中澤-裕

点検年月日	平成 21年 9月 10日	機種名	ONW-10	製造機番	001063
設置場所	第2診察室			TEL: 084-947-6565	
設置時期	平成 18年 5月 30日	使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☐	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☐	濃度 :	mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☐	濃度 :	%	流量 :	L/min 圧力 : MPa
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	給水口口にフィルター(5μm)を設置しました。 フィルターの交換時期は水質により変化します。 詰まりが早いようでしたら連絡下さい。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

21年 9月10日

ご署名 畑中 好子 印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。