

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ

環境事業部

点検担当者:


中澤-裕

点検年月日	平成 22年 9月 30 日	機種名	ONW-10	製造機番	001413
設置場所					
設置時期		運転回数	264	御対応者	

点検項目		点検結果			
スイッチ類					
電源釦	正常	☒	交換	☐	
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐	
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐	
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐	
ランプ類					
操作パネル	正常	☒	交換	☐	
蛍光灯	正常	☒	交換	☐	
洗浄動作					
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
性能確認					
オゾン水濃度	正常	☒	濃度： 0.53 mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☒			
酸素発生	正常	☒	濃度： 74.9 % 流量： 0.74 L/min 圧力： 0.115~0.190 MPa		
水漏れ確認					
装置外	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
装置内	正常	☐	調整	☐	交換 ☐
清掃					
外装	正常	☒	清掃	☒	
内部	正常	☒	清掃	☒	
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐	交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐	交換 ☐

交換部品	数量	コメント
別紙ご参照ください		異常ありませんでした。

1:交換部品写真



2: 付属品 (機械の水槽に入れて出荷しています)

品名	個数	単位	備考
フィルター2 (上)	1	個	
給水ホース	1	本	
排水ホース	1	本	
ドレンチューブ	1	本	
取扱説明書	1	冊	
お手入れのために	1	枚	
洗浄チューブ	1	本	アダプターなし