

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者：中澤 裕

点検年月日	平成20年 9月 18日	機種名	ONW-10	製造機番	0149
設置場所	1F 内視鏡室			TEL	0893-44-2607
設置時期	平成15年 6月13日	使用時間	1169回	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☐	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☐	濃度：	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☐	濃度：93.4%	流量：0.76 L/min 圧力：セーフ-開放し MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☐	要 清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	エウ-6対応。 圧カスイッチが故障しており、 応急で動くようにした。 次回訪問時に復旧します。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

08年 09月 18日

〒760-0801 広島県喜多郡内子町内子2256番地

ご署名 医療法人 古川 印

理事長 古川