

前原病院 御中

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 中澤-裕

点検年月日	平成 23年 9月 20日	機種名	ONW-10	製造機番	:000245
設置場所	1F 内視鏡検査室			TEL	: 0849-25-1086
設置時期	平成 15年 11月 12日	運転回数	CMT99:9172	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.4 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 94.3 % 流量: 0.78 L/min 圧力: 0.079-0.180 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☒
内部	正常	☒	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	1	異常ありませんでした。
吸湿筒	1	
ドレン用フィルタ	1	
オゾン分解触媒	1	

〒721-0966
福山市手城町一丁目3番41
医療法人 慈生会 前原病院
TEL 084-925-1086
ご署名 前原 裕

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。