

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年11月6日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 00060
作業年月日	平成24年11月6日		作業時間: 2 Hr
顧客名	藤田内科医院 様		TEL:
所在地			担当 様
販売店	福山(区有岩) 様		担当 様
納入年月日	平成24年10月21日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バル数 517
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

ポンプ流量が少なため、交換しております。

装置 情報	交換後運転回数: 75	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 7	殺菌+7L: 149
	リークチェック: 0	自己洗浄: 137	アルコール単独: 0	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解用吸集		☒	1	オゾン濃度計	校正	☒	1
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
コネクタ	本体	☒	2			☐	
リ	42-7	☒	2			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2012年 11月 6日

ご署名 藤田 道雄



修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者

増原