保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成25年 7月 19日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100256
作業年月日	平成25年 7月 19日		作業時間:	1 Hr
顧客名	内田内科 消化器科		TEL:	0836-51-9323
所在地	山口県宇部市床波 2-5-26		担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成23年 6月 22日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ バルブ数 413
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☐ 左上トレイ ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 683	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 776	殺菌+アル: 514
	リークチェック: 0	自己洗浄: 466	アルコール単独: /	エア単独: /

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾンセンサー		☒	1			☐	
洗浄コネクター		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

25年 7月 19日

ご署名 榎山 陽子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島 支店

TEL:

責任技術者	作業者
榎山 陽子	榎山 陽子