

メカ控

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 25 年 7 月 5 日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号:	300006	
作業年月日	平成 25 年 7 月 5 日		作業時間:	1.0	Hr
顧客名	宇都宮医院		TEL:	0834-62-2566	
所在地	山口県周南市富田2-4-12		担当	様	
販売店			担当	様	
納入年月日	平成 24 年 11 月 19 日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐				修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

半年点検

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 357
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒ 2P
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了)、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした。次回点検は 11/16 頃です。

装置 情報	交換後運転回数: 22	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 10	殺菌+アル: 12
	リークチェック: 12	自己洗浄: 6	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
なし		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

25. 7. 5 日

ご署名



修理業者 株式会社 IHI シバウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者	作業者
	中澤