

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者：

中澤-裕 (中沢)

点検年月日	平成25年9月 20 日	機種名	ONW-10	製造機番	: 000245
設置場所	1F 内視鏡検査室			TEL	: 0849-25-1086
設置時期	平成 15年 11月 12日	運転回数		御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	☒ 交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度： 0.4 mg/L			
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度： 93.6 % 流量： 0.76 L/min 圧力： 0.101 ~ 0.178MPa			
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品			数量	コメント 性能的には 異常ありませんでした。 次回フタロックの交換で ご検討下さい。
吸着筒	交換	☒	1	
吸湿筒	交換	☒	1	
ドレン用フィルタ	交換	☒	1	
オゾン分解触媒	交換	☒	1	
	交換	☐		
	交換	☐		

福山市手城町一丁目3番41号
医療法人 慈生会 前原病院
ご署名 院長 前原敬悟

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。