

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ

環境事業部

点検担当者： 中澤 - 裕

点検年月日	平成25年 11 月 6 日	機種名	ONW-10	製造機番	001619
設置場所				TEL	0847-47-6300
設置時期	平成20年7月23日	運転回数	1763	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 エアバージ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度： 0.4 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度： 93.8 % 流量： 0.81 L/min 圧力： 0.129 ± 0.027 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☒
洗浄コネクタ FTS	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐

交換部品		数量	コメント
オゾン分解触媒	交換 ☒	1	異常ありませんでした
ドレインフィルター	交換 ☒	1	
	交換 ☐		
	交換 ☐		
	交換 ☐		

平成25年 11 月 6 日

ご署名 河村 裕 

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。