

すぎはら内科・消化器病クリニック 御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ

環境事業部

IHI 新鋭工業

点検担当者：宇澤 柘植

点検年月日	平成26年 4月 3 日	機種名	ONW-10	製造機番	001413
設置場所	1F 内科診室			TEL : 083-253-1368	
設置時期	平成22年10月1日	運転回数	2115	御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度：0.6 mg/L			
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度：94.1 % 流量：0.74 L/min 圧力：0.110~0.195MPa			
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	1	異常ありませんでした。 運転プログラムバージョンアップ 12回でフィルタリングが点灯して お知らせします。
吸湿筒	1	
ドレン用フィルタ	1	
オゾン分解触媒	1	

26年 4月 3 日

ご署名 杉原 重樹



※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。