

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部点検担当者： 中澤-裕

点検年月日	平成 26年 10月 15 日	機種名	ONW-10	製造機番	001230
設置場所	1 F 内視鏡室			TEL	0846-63-0311
設置時期	平成 18年 12月18日	運転回数	3191	御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度：	0.5	mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度：	92.1	%	流量：0.75 L/min 圧力：0.115±0.20 MPa
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	排気ホース	清掃	☒	
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒 } 次回交換	交換 ☐	7/26年内時に壊れる原因の フラスコで交換しました。
吸湿筒 }	交換 ☐	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	
オゾン分解触媒	交換 ☒	
フラスコ	交換 ☒	
	交換 ☐	

平成 26年 10月 15日

ご署名 医療法人社団 田村 医院

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。