

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年12月25日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000W		製造番号	300/12	
作業年月日	平成26年12月25日		作業時間	1.0 Hr	
顧客名	いねファミリークリニック 様		TEL	0848-60-6555	
所在地	広島県三原市本郷南5丁目19-15		担当	様	
販売店	五洋(有)機器(株) 三原営業所		担当	奥永 様	
納入年月日	平成 年 月 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 / 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐			修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
定期保守点検 1年目 排水フィルター交換			
不具合原因、作業内容			
特にありません。各部清掃。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 596
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.65 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常ありません。不具合に使用していたらあり。お気づきですか。			

装置 情報	交換後運転回数	646	更新(リセット)実施・未実施	殺菌	646	殺菌+アル	0
	リークチェック	27	自己洗浄	16	アルコール単独	0	エア単独

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
定期点検パック (1年目)	✓	☒	1			☐	
排水フィルター	✓	☒	1			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄	広島県三原市本郷南5丁目19番15号 医療法人社団 いねファミリークリニック 日 理事長 石根 典幸 TEL (0848) 60-6555
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
	