

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年2月5日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100622
作業年月日	平成27年2月4日		作業時間:	1.0 Hr
顧客名	山岡内科胃腸科医院 様		TEL:	084-951-2111
所在地	福山市山手町2-3-10		担当	院長 様
販売店	角田医療器(株)		担当	氏原 様
納入年月日	平成25年1月20日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐	年2回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐			修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検(有)
故障なし

不具合原因、作業内容

同上

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 604
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

特に問題ありませんでした。オゾン水濃度計の動作を確認しました。お力になれました。

装置情報	交換後運転回数: 668	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 295	殺菌+アル: 1090
	リークチェック: 1	自己洗浄: 529	アルコール単独: 0	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計		☒	1	接続コネクタ		☒	2
分解・解媒		☒	1	脱気フィルター		☒	1
オゾンセンサ		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
アルコールセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者

松本

松本