

保守点検・修理 報告書

管理 No. 27
発行日 平成 26 年 6 月 2 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000				製造番号:
作業年月日	平成 27 年 6 月 2 日				作業時間: 15 hr
顧客名	山形県阿武郡阿武町大字奈古2860-1				TEL: 0388-2-2860
所在地	山形県阿武郡阿武町大字奈古2860-1				担当 様
販売店	山形県阿武郡阿武町大字奈古2860-1				担当 様
納入年月日	平成 13 年 5 月 21 日	保証期間	内 年 回 目	外 年 回 目	付属品
作業区分	保守点検	日	総合点検	日	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理	日	修理	日	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

修理済

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☐
アルコーラルライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ パーcentage 0.8
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐
水位センサ	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 0.7 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☐	電源コード	正常 ☐
トレ	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☐		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

修理済

装置情報	交換後運転回数: 191	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 153	殺菌+7h: 267
リークチェック:	自己洗浄:	7hコントロール単独:	エア単独:	

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
定数交換済		☒	1			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

27 年 6 月 2 日

山形県阿武郡阿武町大字奈古2860番地1

医療法人 齋藤 医院

ご署名 理事長 齋藤 医院

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店

広島県広島市西区庚午中4-10-36

TEL: 082-275-0740

作業済

27 年 6 月 2 日