

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27 年 4 月 1 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号	30089
作業年月日	平成 27 年 4 月 1 日	作業時間	2 Hr
顧客名	なかほ外科	TEL	0832-58-0257
所在地	下関市安国駅前 1-10-27	担当	様
販売店	26 新和区科器械	担当	様
納入年月日	平成 26 年 3 月 18 日	保証期間	内 外 口
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☐
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
2/2 ヒヤリング あり。(矢張り下の為)			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 2/
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.7 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
特記なし。大抵お直しにござります。ありがとうございます。			

装置 情報	交換後運転回数	更新（リセット）実施・未実施	殺菌	殺菌+アル
	リークチェック	自己洗浄	アルコール単独	エア単独

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
足踏み板		☒	1式			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄	27 年 4 月 1 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	ご署名 中野 泰生
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中 4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
井田	井田