

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27 年 4 月 15 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100373
作業年月日	平成 27 年 4 月 15 日		作業時間:	Hr
顧客名	木下クリニック 内科・胃腸科 様		TEL:	082-231-3393
所在地	広島市西区観音本町 2-3-1		担当	様
販売店	藤井医療器(株)		担当	和田 様
納入年月日	平成 24 年 3 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

保守点検 セット 交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 537
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数:	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌:	47	殺菌+アル:	548
	リークチェック:	0	自己洗浄:	157	アルコール単独:	3
					エア単独:	1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
保守点検 セット		☒	1			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27 年 4 月 15 日

ご署名

木下クリニック



修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中 4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者 作業者

井 田

植 田