

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26 年 11 月 5 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100258
作業年月日	平成 26 年 11 月 5 日		作業時間: / Hr
顧客名	あわや内科 992-7		TEL:
所在地	廿日市市佐方 4丁目4-13		担当 様
販売店	藤井医療器(株)		担当 藤井 社長 様
納入年月日	平成 23 年 9 月 17 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期点検

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 2.79 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

変更 主観に使用していたバネが破断してしまいました。

装置 情報	交換後運転回数 25 回	更新(リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 4	殺菌+7L: 170
	リークチェック: /	自己洗浄: 75	7Lコールド: 0	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
定期交換部品		☒	1			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

26 年 11 月 5 日

広島県廿日市市佐方
4丁目4-13

三番あわや内科クリニック



修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
井田	植